

Câmara Municipal de Piedade

INDICAÇÃO Nº. 138/2017

“Indica a manutenção da tampa de bueiro da Rua Laurindo Vieira Cardoso, na Vila Moraes.”

Senhor Presidente:

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da tampa de bueiro da Rua Laurindo Vieira Cardoso, na Vila Moraes.

Justificativa:

Fui procurado por moradores locais que solicitaram o referido serviço, uma vez que a tampa do bueiro existente no local encontra-se deteriorada, podendo ocasionar acidentes aos que trafegam por ali.

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2017.

Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior (PTN)